

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Cristo nº 13

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina.

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Se trata de una construcción en esquina.
Se trata de una edificación de dos alturas y con cubierta a dos aguas de teja cerámica.
La fachada está enfoscada en color gris.
Destaca el recercado de una de las ventanas de la planta primera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aceptable


ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
Conservación SI
Acondicionamiento SI
Reestructuración SI
Ampliación SI
Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Recercado de ventana en ladrillo

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000