

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

## SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Santa Teresa nº 24

## ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina.

## USOS ACTUALES

Residencial.

## NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

## DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta a dos aguas.

Edificio de adobe y revestido con mortero, en tonos ocres. Disposición de los huecos respetando los ejes de composición de la planta superior respecto de la inferior. Grandes huecos recercados en color blanco y rematados con arcos rebajados de medio punto.

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente


## ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI  
 Conservación SI  
 Acondicionamiento SI  
 Reestructuración SI  
 Ampliación SI  
 Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica  
 Tipología de huecos  
 Recercado de huecos

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
 Escala 1:1.000