

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

## SITUACIÓN

El portón se encuentra situado en la Calle Fray Pedro n° 36

## ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Portón

## USOS ACTUALES

Acceso

## NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

## DESCRIPCIÓN

Se trata de una tipología constructiva muy frecuente en la localidad.

Se utiliza como acceso a los patios y corrales de las construcciones.

Cuenta con una gran puerta de madera y un tejadillo de teja cerámica curva.

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

## ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI

Conservación SI

Acondicionamiento SI

Reestructuración SI


Ampliación SI

Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Diseño de portón

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada.

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
Escala 1:1.000