

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

## SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Fray Pedro de Villarrín n° 26

## ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Vivienda unifamiliar en esquina

## USOS ACTUALES

Residencial.

## NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

## DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica, con esquina redondeada.

Edificio revestido con enfoscado de mortero blanco. Los huecos de tamaño reducido no siguen un orden compositivo.

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

## ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI  
 Conservación SI  
 Acondicionamiento SI  
 Reestructuración SI  
 Ampliación SI  
 Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
 Escala 1:1.000