VIVIENDA EN CALLE DE LA PASIÓN N°2 N° FICHA 43

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Calle Pasión nº 2

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Vivienda unifamiliar en esquina.

USOS ACTUALES

Residencial.

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

DESCRIPCIÓN

Construcción de dos plantas y cubierta de teja cerámica.

Destaca su fachada principal, en la que predomina el uso de ladrillo cocido en elementos ornamentales, sobre una fachada enfoscada en colores ocres.
Una elaborada imposta de ladrillo divide a la fachada en dos alturas y también sirve de peto de remate a la fachada ocultando la cubierta.

La fachada también destaca por la composición de sus huecos, los cuales mantienen la correspondencia de sus ejes verticales en ambas plantas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI
Conservación SI
Acondicionamiento SI
Reestructuración SI
Ampliación SI
Demolición SI (*)

Elementos a conservar: Disposición de huecos.
Recercados de ladrillo de huecos.
Imposta y peto de remate en fachada

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachada
Color blanco en rejería de balcón

(*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectadada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.
Escala 1:1.000