

**SITUACIÓN**

El edificio se encuentra situado en la Calle Primo de Rivera nº 37.

**ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA**

Labores agrícolas

**USOS ACTUALES**

Almacén

**NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO**

Ambiental

**DESCRIPCIÓN**

Construcción de una planta y bajocubierta con cubierta de teja cerámica.

Edificio ejecutado en tapial, en los tonos terrosos del entorno tipológico en el que se ubica.

Destaca su alero.

**ESTADO DE CONSERVACIÓN**

Deficiente


**ACTUACIONES PROPUESTAS**

Restauración SI  
 Conservación SI  
 Acondicionamiento SI  
 Reestructuración SI  
 Ampliación SI  
 Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica  
 Tipología de alero

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachadas.

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
 Escala 1:1.000