

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN

## SITUACIÓN

El edificio se encuentra situado en la Plaza de España nº 29.

## ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLOGICA

Labores agrícolas

## USOS ACTUALES

Almacén

## NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO

Ambiental

## DESCRIPCIÓN

Construcción de una planta y bajocubierta con cubierta de teja cerámica.

Edificio ejecutado en tapial, en los tonos terrosos del entorno tipológico en el que se ubica.

Destaca su composición volumétrica.

## ESTADO DE CONSERVACIÓN

Deficiente


## ACTUACIONES PROPUESTAS

Restauración SI  
 Conservación SI  
 Acondicionamiento SI  
 Reestructuración SI  
 Ampliación SI  
 Demolición SI (\*)

Elementos a conservar: Composición volumétrica

Elementos a eliminar: Cables de tendido eléctrico y telefónico en fachadas.

(\*) Se permiten las obras de demolición que deberán aprobarse conjuntamente con las de la nueva edificación proyectada, reutilizando en su caso, los elementos señalados como objeto de protección.



Situación de la edificación en la localidad de Villarrín de Campos.  
 Escala 1:1.000